# ฝ่ายติดตาม
# และวิเคราะห์

**นำเสนอโดย**

**นายอรรถการ โสดา**

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง

สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน



# การติดตามสถานการณ์น้ำ

# ลุ่มน้ำวัง

1.


# ลุ่มน้ำวัง


**สภาพลุ่มน้ำวัง**

ลุ่มน้ำวัง เป็นลุ่มน้ำในลำดับที่ 7 จากจำนวน 25 ลุ่มน้ำหลักของประเทศ มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาผีปันน้ำ บริเวณดอยหลวง บ้านป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในเขตอำเภอ รอยต่อระหว่าง จังหวัดลำปาง พะเยา และเชียงราย ไหลผ่านหุบเขาสู่ที่ราบในเขตตัวเมืองจังหวัดลำปาง และ ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำปิง ด้านท้ายน้ำเขื่อนภูมิพล ที่บ้านปากกว้าง ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 10,791 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด คือจังหวัดลำปาง และจังหวัดตาก มีความยาวประมาณ 460 กม.

**การแบ่งลุ่มน้ำสาขา**

ลุ่มน้ำวัง มีลุ่มน้ำสาขาแบ่งออกเป็น 7 ลุ่มน้ำสาขา คือ ลุ่มน้ำแม่น้ำวังตอนบน ลุ่มแม่น้ำแม่สวย ลุ่มน้ำแม่ตุ๋ย ลุ่มแม่น้ำวังตอนกลาง ลุ่มน้ำแม่จาง ลุ่มน้ำแม่ต่ำ และลุ่มแม่น้ำวังตอนล่าง




2.

# ตารางสรุปเหตุการณ์น้ำท่วมลุ่มน้ำวัง

| สถานี | ช่วงเวลาเริ่มเกิดเหตุการณ์ | ช่วงเวลาสิ้นสุดเหตุการณ์ | ระดับสูงสุด ม.(ร.ส.ม.) | ปริมาณน้ำสูงสุด ลบ.ม./วินาที | เวลาสูงสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| W.23 | 28 ส.ค. 68 เวลา 14.00 น. | 5 ก.ย. 68 เวลา 00.00 น. | 6.91 ม. | 566 | 2 ก.ย. 68 เวลา 14.00 น. |
| | 8 พ.ย. 68 เวลา 15.00 น. | 14 พ.ย. 68 เวลา 00.00 น. | 7.13 ม. | 603 | 12 พ.ย. 68 เวลา 05.00 น. |
| W.24 | 28 ส.ค. 68 เวลา 15.00 น. | 5 ก.ย. 68 เวลา 00.00 น. | 9.20 ม. | 557 | 2 ก.ย. 68 เวลา 14.00 น. |
| | 8 พ.ย. 68 เวลา 15.00 น. | 14 พ.ย. 68 เวลา 00.00 น. | 8.94 ม. | 520 | 12 พ.ย. 68 เวลา 08.00 น. |
| W.4A | 28 ส.ค. 68 เวลา 19.00 น. | 5 ก.ย. 68 เวลา 00.00 น. | 7.15 ม. | 608 | 2 ก.ย. 68 เวลา 14.00 น. |

3.

# สถานการณ์น้ำท่า (ลุ่มน้ำวัง ตอนล่าง)




สถานี W.23 บ้านเชียงราย อ.สามเงา จ.ตาก ช่วงวันที่ 27 ส.ค. 68 เวลา 01.00 น. ถึง 5 ก.ย. 68 เวลา 00.00 น. น้ำท่วมสูงสุดวันที่ 2 ก.ย. 68 เวลา 14.00 น. ระดับ 6.91 ม.(ร.ส.ม.) ปริมาณน้ำ 566 ลบ.ม./วินาที

สถานี W.23 บ้านเชียงราย อ.สามเงา จ.ตาก ช่วงวันที่ 8 พ.ย. 68 เวลา 01.00 น. ถึง 14 พ.ย. 68 เวลา 00.00 น. น้ำท่วมสูงสุดวันที่ 12 พ.ย. 68 เวลา 05.00 น. ระดับ 7.13 ม.(ร.ส.ม.) ปริมาณน้ำ 603 ลบ.ม./วินาที


สถานี W.24 บ้านท่าไผ่ อ.สามเงา จ.ตาก ช่วงวันที่ 27 ส.ค. 68 เวลา 01.00 น. ถึง 5 ก.ย. 68 เวลา 00.00 น. น้ำท่วมสูงสุดวันที่ 2 ก.ย. 68 เวลา 14.00 น. ระดับ 9.20 ม.(ร.ส.ม.) ปริมาณน้ำ 557 ลบ.ม./วินาที


สถานี W.24 บ้านท่าไผ่ อ.สามเงา จ.ตาก ช่วงวันที่ 8 พ.ย. 68 เวลา 01.00 น. ถึง 14 พ.ย. 68 เวลา 00.00 น. น้ำท่วมสูงสุดวันที่ 12 พ.ย. 68 เวลา 08.00 น. ระดับ 8.94 ม.(ร.ส.ม.) ปริมาณน้ำ 520 ลบ.ม./วินาที

สถานี W.4A บ้านวังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก ช่วงวันที่ 27 ส.ค. 68 เวลา 01.00 น. ถึง 5 ก.ย. 68 เวลา 00.00 น. น้ำท่วมสูงสุดวันที่ 2 ก.ย. 68 เวลา 14.00 น. ระดับ 7.15 ม.(ร.ส.ม.) ปริมาณน้ำ 6.08 ลบ.ม./วินาที

4.


# สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำวังตอนล่าง (ช่วงวันที่ 28 สิงหาคม – 5 กันยายน 2568)









เกิดพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ทวีกำลังแรงขึ้นและส่งผลต่อประเทศไทยช่วงวันที่ 30 ส.ค. – 31 ส.ค. 68 ทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคกลางตอนบน

# สถานการณ์น้ำท่า (ลุ่มน้ำวัง ตอนล่าง)





W.23 บ้านเชียงราย อ.สามเงา จ.ตาก


ช่วงวันที่ 27 ส.ค. 68 เวลา 01.00 น. ถึง 5 ก.ย. 68 เวลา 00.00 น.


น้ำท่วมสูงสุดวันที่ 2 ก.ย. 68 เวลา 14.00 น.

ระดับ 6.91 ม.(ร.ส.ม.) ปริมาณน้ำ 566 ลบ.ม./วินาที

# สถานการณ์น้ำท่า (ลุ่มน้ำวัง ตอนล่าง)













W.24 บ้านท่าไผ่ อ.สามเงา จ.ตาก
ช่วงวันที่ 27 ส.ค. 68 เวลา 01.00 น. ถึง 5 ก.ย. 68 เวลา 00.00 น.
น้ำท่วมสูงสุดวันที่ 2 ก.ย. 68 เวลา 14.00 น.
ระดับ 9.20 ม.(ร.ส.ม.) ปริมาณน้ำ 557 ลบ.ม./วินาที

# สถานการณ์น้ำท่า (ลุ่มน้ำวัง ตอนล่าง)




W.4A บ้านวังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก


ช่วงวันที่ 27 ส.ค. 68 เวลา 01.00 น. ถึง 5 ก.ย. 68 เวลา 00.00 น.


น้ำท่วมสูงสุดวันที่ 2 ก.ย. 68 เวลา 14.00 น.

ระดับ 7.15 ม.(ร.ส.ม.) ปริมาณน้ำ 607.90 ลบ.ม./วินาที

8.


# สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำวังตอนล่าง (ช่วงวันที่ 8 – 17 พฤศจิกายน 2568)





เกิดพายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ทวีกำลังแรงขึ้นและส่งผลต่อประเทศไทยช่วงวันที่ 30 ส.ค. – 31 ส.ค. 68 ทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคกลางตอนบน

# สถานการณ์น้ำท่า (ลุ่มน้ำวัง ตอนล่าง)





W.23 บ้านเชียงราย อ.สามเงา จ.ตาก

ช่วงวันที่ 8 พ.ย. 68 เวลา 01.00 น. ถึง 14 พ.ย. 68 เวลา 00.00 น.

น้ำท่วมสูงสุดวันที่ 12 พ.ย. 68 เวลา 05.00 น.


ระดับ 7.13 ม.(ร.ส.ม.) ปริมาณน้ำ 603 ลบ.ม./วินาที

# สถานการณ์น้ำท่า (ลุ่มน้ำวัง ตอนล่าง)










W.24 บ้านท่าไผ่ อ.สามเงา จ.ตาก


ช่วงวันที่ 8 พ.ย. 68 เวลา 01.00 น. ถึง 14 พ.ย. 68 เวลา 00.00 น.

น้ำท่วมสูงสุดวันที่ 12 พ.ย. 68 เวลา 08.00 น.

ระดับ 8.94 ม.(ร.ส.ม.) ปริมาณน้ำ 520 ลบ.ม./วินาที

11.

# สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำวังตอนล่าง (ช่วงวันที่ 28 สิงหาคม – 5 กันยายน 2568)
## พื้นที่ผลกระทบน้ำท่วม อ.บ้านตาก อ.สามเงา




| จังหวัด | อำเภอ | พื้นที่น้ำท่วมขัง (ไร่) | สรุปข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | พื้นที่น้ำท่วมขังในนาข้าว (ไร่) | ประชาชน (คน) | หลังคาเรือน (หลัง) | โรงพยาบาล (แห่ง) | โรงเรียน (แห่ง) | ถนน (กม.) |
| | ทองแสนขัน | 5,360 | 3,249 | 295 | 2 | - | - | 3 |
| **รวมจังหวัด อุตรดิตถ์** | | **26,404** | **18,178** | **3,398** | **32** | **-** | **-** | **27** |
| ตาก | บ้านตาก | 7,983 | 490 | 2,298 | 27 | - | - | 3 |
| | สามเงา | 3,626 | 19 | 299 | 21 | - | - | 2 |
| **รวมจังหวัด ตาก** | | **11,609** | **510** | **2,598** | **48** | **-** | **-** | **5** |

# ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม จาก Gistda




แผนที่แสดงจุดสำรวจน้ำท่วม แม่น้ำวัง อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. สถานี W.23 ระดับน้ำ 6.86 ม.(ร.ส.ม.)




แผนที่แสดงขอบเขตน้ำท่วม สถานี W.23 แม่น้ำวัง ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. ระดับน้ำ 6.86 ม.(ร.ส.ม.)



แผนที่แสดงจุดสำรวจน้ำท่วม แม่น้ำวัง อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 12.30 น. สถานี W.24 ระดับน้ำ 9.02 ม.(ร.ส.ม.)






แผนที่แสดงจุดสำรวจน้ำท่วม แม่น้ำวัง อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 13.00 น. สถานี W.24 ระดับน้ำ 9.10ม.(ร.ส.ม.)



15.

แผนที่แสดงจุดสำรวจน้ำท่วม แม่น้ำวัง อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 12.40 น. สถานี W.4A ระดับน้ำ 6.70 ม.(ร.ส.ม.)




ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน






# ⚠ ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ

- 1. ไม่มีรูปพื้นที่สำรวจน้ำท่วม W.23 W.24 W.4A
- 2. สถานี W.23 หัวเซ็นเซอร์เรดาร์อาจจะยิงไม่ตรงร่องน้ำทำให้ส่งข้อมูลผิดพลาด
- 3. สถานี W.23 ของศูนย์ฯเชียงใหม่ ไม่มีข้อมูลระดับน้ำปริมาณน้ำและขึ้นข้อมูลไม่ตรงเวลาทำให้การจัดทำกราฟติดตามสถานการณ์น้ำล่าช้า