

แผนปฏิบัติงาน : งานซ่อมบำรุงระบบโทรมาตร ศูนย์อุทกวิทยาสลประเทหภาคเหนือตอนล่าง


ประจำเดือน : เมษายน


ลำดับที่	ภารกิจที่ปฏิบัติ	วันที่																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	ตรวจเช็คบำรุงรักษาสถานี M.81								X																								
2	ตรวจเช็คบำรุงรักษาสถานี Y.14A Y.29								X																								
3	ตรวจเช็คบำรุงรักษาสถานี S.3 N.73									X																							
4	ตรวจเช็คบำรุงรักษาสถานี P.2A										X																						
5	ตรวจเช็คบำรุงรักษาสถานี M.28A											X																					
6	ตรวจเช็คบำรุงรักษาสถานี P.47 P.7A																X																
7	ตรวจเช็คบำรุงรักษาสถานี Y.16																	X															
8	ตรวจเช็คบำรุงรักษาสถานี Y.17 N.7A																							X									
9	ตรวจเช็คบำรุงรักษาสถานี N.24A																																
10																																	
11																																	
12																																	
13																																	
14																																	
15																																	
16																																	
17																																	
18																																	
19																																	

ให้ทำรายงานทุกครั้งที่ลงจากงานภารกิจ

ผ่าน

เห็นชอบ/อนุมัติ

()
หัวหน้าทีมโทรมาตร

()
หัวหน้าฝ่ายติดตาม

()
ผอ.ภาคเหนือตอนล่าง



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 20

สถานี : N.81
ที่ตั้ง : อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
แม่น้ำ : น่าน
Z.G. : 160.26
พิกัด : Lat 17.12861 Long 100.58806
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 8/4/2568
เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซิม : -
เสาระดับอ่านค่าได้ : 1.01
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1


ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

สภาพโดยทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Unidata
สภาพ :
ค่าของเครื่องวัด : 1.01
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Neon	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ



ผ่านการตรวจสอบ



ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นานา)

(กฤษฎา นานา)

หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำยม
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 2

สถานี : Y.29
ที่ตั้ง : อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
แม่น้ำ : ยม
Z.G. : 93.45
พิกัด : Lat 17.70444 Long 99.73806
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 9/4/2568
เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซิม : -
เสาระดับอ่านค่าได้ : -0.10
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Unidata
สภาพ :
ค่าของเครื่องวัด : 0
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ : น้ำไม่เข้าท่อ

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ :

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Neon	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
6	Rain	Rain	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นานาหลม)

หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสอบสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำยม
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Radar

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 80

สถานี : Y.14B
ที่ตั้ง : อ.เมือง จ.สุโขทัย
แม่น้ำ : ยม
Z.G. : 43.44
พิกัด : Lat 17.00653 Long 99.82208
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 9/4/2568
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับน้ำและความเร็วกระแสน้ำ
ติดตั้งแบบ : Radar
หมายเลขซีม : -
เสาระดับอ่านค่าได้ : 0.62
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1


สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับน้ำและความเร็วกระแสน้ำ
ยี่ห้อ : Sommer
สภาพ :
ค่าของเครื่องวัด : 0.62
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : Radar
หมายเลข S/N : 50150042
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Aarlogic	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	352681050270058
2	Data Logger	Sommer MRL-6	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	44150076
3	Charger	Steca	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	733970AD003293080464
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นานแหลม)

หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 52

สถานี : N.73
ที่ตั้ง : อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
แม่น้ำ : น่าน
Z.G. : 684.52
พิกัด : Lat 16.56917 Long 100.89167
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 10/4/2568
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : -
หมายเลขซีม : -
เสาระดับอ่านค่าได้ : 1.14
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : -
สภาพ : -
ค่าของเครื่องวัด : 1.14
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : -
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-	
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-	
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-	
4	Solar Cell	-	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	-	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นานาหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำป่าสัก
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Radar

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 83

สถานี : S.3
ที่ตั้ง : อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
แม่น้ำ : ป่าสัก
Z.G. : 136.63
พิกัด : Lat 16.78157 Long 101.24667
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 10/4/2568
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับน้ำและความเร็วกระแสน้ำ
ติดตั้งแบบ : Radar
หมายเลขซิม : -
เสาระดับอ่านค่าได้ : 3.48
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1


สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับน้ำและความเร็วกระแสน้ำ
ยี่ห้อ : Sommer
สภาพ :
ค่าของเครื่องวัด : 3.48
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : Radar
หมายเลข S/N : 50150022
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Aarlogic	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	352681050268375
2	Data Logger	Sommer MRL-6	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	42150054
3	Charger	Steca	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	733970AC003325531403
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นานแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำปิง
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Radar

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสภะทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 58

สถานี : P.2A
ที่ตั้ง : อ.เมือง จ.ตาก
แม่น้ำ : ปิง
Z.G. : 104.00
พิกัด : Lat 16.85417 Long 99.12278
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 11/4/2568
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : Radar
หมายเลขซีม : -
เสาระดับอ่านค่าได้ : 1.22
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : -
สภาพ : -
ค่าของเครื่องวัด : 1.22
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : -
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-	
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-	
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-	
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	-	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสภะทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาสภะทาน

ผลการตรวจสอบ



ผ่านการตรวจสอบ




ไม่ผ่านการตรวจสอบ



(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม



(กฤษฎา นาแหลม)

หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Radar

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 73

สถานี : N.28A
ที่ตั้ง : อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
แม่น้ำ : น่าน
Z.G. : 120.27
พิกัด : Lat 17.58444 Long 100.48806
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 17/4/2568
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับน้ำและความเร็วกระแสน้ำ
ติดตั้งแบบ : Radar
หมายเลขซีม : 061-0038373
เสาระดับอ่านค่าได้ : 1.66
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่1


สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับน้ำและความเร็วกระแสน้ำ
ยี่ห้อ : Sommer
สภาพ :
ค่าของเครื่องวัด : 1.66
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : Radar
หมายเลข S/N : 11162357
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Aarlogic	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	352681050384081	
2	Data Logger	Sommer MRL-6	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	11160169	
3	Charger	Steca	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	733970AE003392700101	
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ



ผ่านการตรวจสอบ



ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงษ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นานาหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำปิง
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 59

สถานี : P.47
ที่ตั้ง : อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
แม่น้ำ : ปิง
Z.G. : 118.20
พิกัด : Lat 16.33000 Long 99.25806
วันที่ติดตั้ง :


วันที่ : 19/4/2568
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : -
หมายเลขซีม : -
เสาระดับอ่านค่าได้ : 0.29
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน : ใส่ตะกอนดินในท่อและตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : -
สภาพ : -
ค่าของเครื่องวัด : 0.29
ปรับเปลี่ยนแก้ไข : -
หมายเหตุ :

แบบ : -
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-	
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-	
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-	
4	Solar Cell	-	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	-	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นานาหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำปิง
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Radar

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 62

สถานี : P.7A
ที่ตั้ง : อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
แม่น้ำ : ปิง
Z.G. : 71.73
พิกัด : Lat 16.47917 Long 99.51833
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 19/4/2568
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : -
หมายเลขซีม : -
เสาระดับอ่านค่าได้ : 1.10
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1


สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : -
สภาพ : -
ค่าของเครื่องวัด : 1.10
ปรับเปลี่ยนแก้ไข : -
หมายเหตุ :

แบบ : -
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-	
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-	
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-	
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	-	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นานแหลม)

หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำยม
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา


ข้อมูลสถานีลำดับที่ 12

สถานี : Y.16
ที่ตั้ง : อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
แม่น้ำ : ยม
Z.G. : 31.63
พิกัด : Lat 16.75870 Long 100.11727
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 28/4/2568
เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : bubble gage
หมายเลขซึม : -
เสาระดับอ่านค่าได้ : 3.29
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Unidata
สภาพ :
ค่าของเครื่องวัด : 3.29
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Neon	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน


ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ



(ไอศวรรย์ จันทวงษ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม



(กฤษฎา นาแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Radar

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 71

สถานี : N.24A
ที่ตั้ง : อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
แม่น้ำ : น่าน
Z.G. : 40.71
พิกัด : Lat 16.84722 Long 100.51278
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 29/4/2568
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับน้ำและความเร็วกระแสน้ำ
ติดตั้งแบบ : Radar
หมายเลขซิม : 061-0038249
เสาระดับอ่านค่าได้ : 1.31
สมุดบันทึกประจำสถานี : เล่มที่ 1

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับน้ำและความเร็วกระแสน้ำ
ยี่ห้อ : Sommer
สภาพ :
ค่าของเครื่องวัด : 1.31
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : Radar
หมายเลข S/N : 11162346
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Aarlogic	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	352681050433219	
2	Data Logger	Sommer MRL-6	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	9160134	
3	Charger	Steca	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	733970AD003340530400	
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฏา นาคแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ