

แผนปฏิบัติการ : งานซ่อมบำรุงระบบโทรมาตร ศูนย์อุทกวิทยาสภามหาภาคเหนือตอนล่าง


ประจำเดือน : พฤษภาคม


ลำดับที่	ภารกิจที่ปฏิบัติ	วันที่																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี Y.42					X																											
2	ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี Y.52						X																										
3	ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี Y.15							X																									
4	ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี Y.16-64												X																				
5	ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี P.2A SW.15-16													X																			
6	ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี N36-58-59 Rain72															X																	
7	ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี Rain79-87-89																			X													
8	ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี ตรวจสอบและตั้งโทรมาตรกรมชลประทาน																				X												
9	ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี Y.50 Rain-ปัวพ่าง																					X											
10	ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี Y.16																							X									
11	ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี Rain79-80-83																								X								
12	ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี Rain58-59-N.27A																									X							
13	ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี Rain60-61																										X						
14	ตรวจสอบบำรุงรักษาระบบโทรมาตรสถานี Rain63-64-65-74																												X				
15																															X		
16																																	
17																																	
18																																	
19																																	

ให้รายงานงานทุกครั้งหลังจากจบภารกิจ

ผ่าน

เห็นชอบ/อนุมัติ

()
หัวหน้าทีมโทรมาตร

()
หัวหน้าฝ่ายติดตาม

()
ผอ.ภาคเหนือตอนล่าง



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำยม
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 12

สถานี : Y.52
ที่ตั้ง : อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
แม่น้ำ : ยม
Z.G. :
พิกัด : Lat Long
วันที่ติดตั้ง :


วันที่ : 7/5/2568
เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซิม :
เสาระดับอ่านค่าได้ : 5.9
สมุดบันทึกประจำสถานี :

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน : ปิดท่อเครื่องวัดใหม่และตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Unidata
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 5.9
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N :
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N
2	Data Logger	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N
3	Charger	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N
4	Solar Cell	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N
5	Battery	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N
6	Rain	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นานาหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำยม
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 8

สถานี : Y.15
ที่ตั้ง : อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
แม่น้ำ : ยม
Z.G. : 35.32
พิกัด : Lat 16.92750 Long 99.95944
วันที่ติดตั้ง :


วันที่ : 8/5/2568
เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซีม : 0982836609
เสาระดับอ่านค่าได้ : 1.62
สมุดบันทึกประจำสถานี :

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน : ต่อท่อเครื่องวัดระดับน้ำใหม่และตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Unidata
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 1.62
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Neon	สภาพ/วัดค่า		หมายเลข S/N	13512E
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า		หมายเลข S/N	101284
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า		หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	Rain	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาสลประทาน

ผลการตรวจสอบ



ผ่านการตรวจสอบ



ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

กฤษ ๕
(กฤษภา นาแหลม)

หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำยม
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 9

สถานี : Y.64
ที่ตั้ง : อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
แม่น้ำ : ยม
Z.G. : 32.51
พิกัด : Lat 16.76212 Long 100.12120
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 13/5/2568
เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซีม : 0622366302
เสาระดับอ่านค่าได้ : 2.41
สมุดบันทึกประจำสถานี :

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Unidata
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 2.41
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Neon	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	13509E	
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	101281	
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-	
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	Rain	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

กฤษฏา นานา

(กฤษฏา นานา)

หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสภะพทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 41

สถานี : N.36
ที่ตั้ง : อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
แม่น้ำ : น่าน
Z.G. : 191.88
พิกัด : Lat 17.08500 Long 100.82472
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 15/5/2568
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซีม : 0610032769
เสาระดับอ่านค่าได้ : 2.85
สมุดบันทึกประจำสถานี :

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : -
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 2.85
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Mebes	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	A800mini0246
2	Data Logger	Hyques solutions pty ltd	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
3	Charger	Epever	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	W020160415-014-0422
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสภะพทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นานแหลม)

หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสภะพทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 45

สถานี : N.58
ที่ตั้ง : นครไทย จ.พิษณุโลก
แม่น้ำ : น่าน
Z.G. : 208.36
พิกัด : Lat 17.14722 Long 100.93000
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 15/5/2568
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซีม : 0610032541
เสาระดับอ่านค่าได้ : 2.83
สมุดบันทึกประจำสถานี :


สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : -
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 2.83
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Mebes	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	A800mini0209
2	Data Logger	Hyques solutions pty ltd	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
3	Charger	Epever	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	W020160415-014-0433
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสภะพทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทพงษ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นานาแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสภานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 46

สถานี : N.59
ที่ตั้ง : อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
แม่น้ำ : น่าน
Z.G. : 197.68
พิกัด : Lat 17.02861 Long 100.83778
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 15/5/2568
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซีม : 0610032656
เสาระดับอ่านค่าได้ : 3.85
สมุดบันทึกประจำสถานี :

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : -
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 3.85
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Mebes	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	A800mini0243
2	Data Logger	Hyques solutions pty ltd	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
3	Charger	Epever	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	W020160415-014-0445
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสภานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นานาแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำยม
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 14

สถานี : Y.16
ที่ตั้ง : อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
แม่น้ำ : ยม
Z.G. : 31.63
พิกัด : Lat 16.75870 Long 100.11727
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 13/5/2568
เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : bubble gage
หมายเลขซีม : -
เสาระดับอ่านค่าได้ : 2.45
สมุดบันทึกประจำสถานี :

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน : เปลี่ยนก๊าซไนโตรเจนและตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Unidata
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 2.45
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : bubble gage
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Neon	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงษ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นาแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำปิง
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Rada

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 25

สถานี : P.2A
ที่ตั้ง : อ.เมือง จ.ตาก
แม่น้ำ : ปิง
Z.G. : 104.00
พิกัด : Lat 16.85417 Long 99.12278
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 14/5/2568
เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : Rada
หมายเลขซิม : 0856608654
เสาระดับอ่านค่าได้ : 1.38
สมุดบันทึกประจำสถานี :


สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : เครื่องวัดระดับแบบอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Summer
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 1.38
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : Rada
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี


1	Modem	Mrl-6	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	2528
2	Data Logger	Mrl-6 summer	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	100212
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน


ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ



(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม



(กฤษฎา นาแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก สสนก.

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสภะพานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 115

สถานี : HR.072
ที่ตั้ง : รร.อุตสาหกรรมป่าไม้ น้ำตกปอย
แม่น้ำ : น่าน
Z.G. :-
พิกัด : Lat 18.05350 Long 100.91400
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 15/5/2568
เครื่องวัด : -
ติดตั้งแบบ : -
หมายเลขซิม :
เสาระดับอ่านค่าได้ :
สมุดบันทึกประจำสถานี :

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : -
ยี่ห้อ : -
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด :
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : -
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ :

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสภะพานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นานแหลม)

หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก สสนก.

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 125

สถานี : HR.087
ที่ตั้ง : สถานีวิจัย เขื่อนน้อย จ.เพชรบูรณ์
แม่น้ำ : น่าน
Z.G. : -
พิกัด : Lat 17.58120 Long 100.67900
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 20/5/2568
เครื่องวัด : -
ติดตั้งแบบ : -
หมายเลขซึม :
เสาระดับอ่านค่าได้ :
สมุดบันทึกประจำสถานี :


สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : -
ยี่ห้อ : -
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด :
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : -
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ :

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-	
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-	
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-	
4	Solar Cell	-	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	-	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นานแหลม)

หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำยม
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Rada

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 15

สถานี : Y.5
ที่ตั้ง : อ.โพทะเล จ.พิจิตร
แม่น้ำ : ยม
Z.G. : 22.05
พิกัด : Lat 16.09383 Long 100.26006
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 23/5/2568
เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : Rada
หมายเลขซีม : 0856608645
เสาระดับอ่านค่าได้ : 3.41
สมุดบันทึกประจำสถานี :


สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Summer
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 3.41
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Mri6	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	13498E
2	Data Logger	Mrl-6 summer	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	101270
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นาแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำปิง
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก สสนก.

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 98

สถานี : HR.080
ที่ตั้ง : วัดหนองหลวง จ.กำแพงเพชร
แม่น้ำ : ปิง
Z.G. : -
พิกัด : Lat 17.23260 Long 101.05100
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 26/5/2568
เครื่องวัด : -
ติดตั้งแบบ : -
หมายเลขซิม : 0655130962
เสาระดับอ่านค่าได้ :
สมุดบันทึกประจำสถานี :

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : -
ยี่ห้อ : -
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด :
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : -
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ :

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-	
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-	
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-	
4	Solar Cell	-	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	-	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นาแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก สสนก.

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา


ข้อมูลสถานีลำดับที่ 121

สถานี : HR.083
ที่ตั้ง : วัดสุขสำราญ จ.พิจิตร
แม่น้ำ : น่าน
Z.G. : -
พิกัด : Lat 16.63590 Long 100.97600
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 26/5/2568
เครื่องวัด : -
ติดตั้งแบบ : -
หมายเลขซิม : 0655131013
เสาระดับอ่านค่าได้ :
สมุดบันทึกประจำสถานี :

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน : เปลี่ยน datalogger และ modem ตรวจสอบเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : -
ยี่ห้อ : -
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด :
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : -
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ :

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-	
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-	
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-	
4	Solar Cell	-	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	-	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-


สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ


(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม


(กฤษฎา นาแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก Neon

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 17

สถานี : N.27A
ที่ตั้ง : อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
แม่น้ำ : น่าน
Z.G. : 38.43
พิกัด : Lat 17.03355 Long 100.19791
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 27/5/2568
เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ติดตั้งแบบ : ลูกลอย
หมายเลขซีม : -
เสาระดับอ่านค่าได้ : 4.67
สมุดบันทึกประจำสถานี :

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



หลัง



รายละเอียดการทำงาน : เปลี่ยนแผงโซลาร์เซลล์และตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : ระดับน้ำอัตโนมัติ
ยี่ห้อ : Unidata
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด : 4.67
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : ลูกลอย
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ : ตรง

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	Neon	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	Shimistu	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไฮศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นานาหม)

หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำป่าสัก
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก สสนก.

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสภานาภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 109

สถานี : HR.058
ที่ตั้ง : สถานีวิจัย บ.น้ำต๊ะ จ.อุตรดิตถ์
แม่น้ำ : ป่าสัก
Z.G. : -
พิกัด : Lat 16.81220 Long 100.96500
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 27/5/2568
เครื่องวัด : -
ติดตั้งแบบ : -
หมายเลขซิม : 0655131012
เสาระดับอ่านค่าได้ :
สมุดบันทึกประจำสถานี :

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : -
ยี่ห้อ : -
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด :
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : -
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ :

อุปกรณ์อื่นในสถานี


1	Modem	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-	
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-	
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-	
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	-	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-


สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสภานาภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ


(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม


(กฤษฎา นานาหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำป่าสัก
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก สสนก.

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 110

สถานี : HR.059
ที่ตั้ง : อบต.น้ำไผ่ จ.อุตรดิตถ์
แม่น้ำ : น่าน
Z.G. : -
พิกัด : Lat 15.97230 Long 100.87500
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 27/5/2568
เครื่องวัด : -
ติดตั้งแบบ : -
หมายเลขซีม :
เสาระดับอ่านค่าได้ :
สมุดบันทึกประจำสถานี :

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : -
ยี่ห้อ : -
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด :
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : -
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ :

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นานแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก สสนก.

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 111

สถานี : HR.064
ที่ตั้ง : วัดแม่ท่าแพ จ.สุโขทัย
แม่น้ำ : ยม
Z.G. : -
พิกัด : Lat 18.27160 Long 100.09000
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 29/5/2568
เครื่องวัด : -
ติดตั้งแบบ : -
หมายเลขซึม :
เสาระดับอ่านค่าได้ :
สมุดบันทึกประจำวัน :

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : -
ยี่ห้อ : -
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด :
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : -
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ :

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	-	สภาพ/วัดค่า		หมายเลข S/N	-
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า		หมายเลข S/N	-
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า		หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell		สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	-	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า	ปรกติ	หมายเลข S/N	

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาสลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นานแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ



รายงานการตรวจสถานี
ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก กลุ่มน้ำน่าน
โครงการโทรมาตรขนาดเล็ก สสนก.

ฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ
ศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

ข้อมูลสถานีลำดับที่ 117

สถานี : HR.074
ที่ตั้ง : อบต.วังประจบ จ.ตาก
แม่น้ำ : ปิง
Z.G. : -
พิกัด : Lat 18.22210 Long 100.32000
วันที่ติดตั้ง :

วันที่ : 29/5/2568
เครื่องวัด : -
ติดตั้งแบบ : -
หมายเลขซีม :
เสาระดับอ่านค่าได้ :
สมุดบันทึกประจำสถานี :

สภาพโดยทั่วไป

ก่อน



รายละเอียดการทำงาน : ตรวจเช็คบำรุงรักษาทั่วไป

หลัง



ข้อมูลเครื่องวัด

เครื่องวัด : -
ยี่ห้อ : -
สภาพ : ปรกติ
ค่าของเครื่องวัด :
ปรับเปลี่ยนแก้ไข :
หมายเหตุ :

แบบ : -
หมายเลข S/N : -
ระดับน้ำเทียบกับเสาระดับ :

อุปกรณ์อื่นในสถานี

1	Modem	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
2	Data Logger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
3	Charger	-	สภาพ/วัดค่า	หมายเลข S/N	-
4	Solar Cell	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
5	Battery	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-
6	Rain	-	สภาพ/วัดค่า ปรกติ	หมายเลข S/N	-

สถานีสนามของระบบโทรมาตรขนาดเล็ก ได้รับการบำรุงรักษาโดยศูนย์อุทกวิทยาสลประทานภาคเหนือตอนล่าง สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาสลประทาน

ผลการตรวจสอบ

☒ ผ่านการตรวจสอบ

☐ ไม่ผ่านการตรวจสอบ

(ไอศวรรย์ จันทวงศ์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีสนาม

(กฤษฎา นานาแหลม)
หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

